







技术要求

1. 各工件连接牢固, 不得有松动等装配不良现象;
2. 风机运行要平稳, 不得有卡滞;
3. 风机剩余动不平衡量 ≤ 0.15 克;
4. 风机径向跳动和轴向跳动均 ≤ 1 mm;
5. 风机底部螺纹安装深度不得超过 12 mm;
6. 风机主要性能参数如下表:



接线原理图



序号	物料编码	图样代号	物料名称	数量	单位	规格	备注
			 常州祥明智能动力股份有限公司				
标记	处数	分区	更改单号	签名	日期		
设计	王利东	2018.09.07	批准	王利东	2018.09.07	FLH400/091A-1870A1外形图	CXMK. 197. 252WMM
审核	彭斌	2018.09.07	版次	重量	比例		
工艺		2018.09.07	A		1:2.5		
标准化	孙军	2018.09.07	共 1 张	第 1 张		FLH400/091A-1870A1	

输入电压	使用电容	输入频率	转 速	输入功率	输入电流	零静压风量	绝缘等级
(V)	(μ F)	(Hz)	(r/min)	(W)	(A)	(m^3/h)	
230	8/450	50	1395 $\pm$ 10%	280 $\pm$ 10%	1.3 $\pm$ 10%	3500 $\pm$ 10%	